様式-7

緊急事態管理手順書

| 実施責任者 | 施設課長 | | |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 制定年月日 | 2008/11/4 | 改訂年月日 | 2022/6/29 |

廃棄 年月日

| | | けむえ | K + | <u> </u> |
|----------|------------|-----|--------------------|-----------|
| 特定された | 地下重油タンクの漏洩 | | 承認者 | 作成者 |
| | | | 施設アメニティー 委員会委員長 | 実施責任者 |
| 事故·緊急事態名 | | | 印鑑不要 | 印鑑不要 |
| | | | 2022/6/29 | 2022/6/29 |

【未然防止策】

〇 漏油センサー設置

【応急処置·緩和処置】

〇 重油抜き取り

【連絡先等】

- 室蘭市消防本部予防課危険物係(0143-41-4134) ※夜間及び土日祝日は119番
- 〇 専門業者(北海道エア·ウォーター(株) O143-55-8270 前回定期検査実施)

【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】

○ 重油地下タンク漏洩を想定した訓練

訓練内容の詳細:油漏洩の確認、関係各所への連絡通報、被害拡大防止対応 訓練は1回/3年以上

訓練対象者:(一般):施設管理者(施設課長)、危険物取扱者(外注業者)、施設課職員:(資格者):危険物取扱者(外注業者)